



Сварщик

Сварщик

Производство

Предприятие: Товарищество с ограниченной ответственностью "Хиллсон Дивижн ЛТД"

Оплата труда: от 358 000 до 400 000 тенге

Вахтовый метод, постоянная работа, нормальные условия труда

Информация о вакансии

Регион	Атырауская область / г. Атырау
Место работы	Жылыойский район, в.п. Тенгиз
Должностные обязанности	<p>Должностные обязанности сварщика : Выполняет ручную, дуговую, плазменную и газовую сварку сложных и ответственных аппаратов, деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением; ручную дуговую и плазменную сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях. Осуществляет кислородную и плазменную прямолинейную и горизонтальную резку особо сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с применением специальных флюсов из различных сталей и сплавов. Производит кислородную резку металлов под водой; автоматическую и механизированную сварку особо сложных и ответственных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Выполняет автоматическую сварку особо ответственных строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками; механизированную сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в тяжелых условиях. Осуществляет ручное электродуговое воздушное строгание особо сложных и ответственных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; сварку ответственных конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва; сварку и наплавку трещин и раковин в тонкостенных изделиях с труднодоступными для сварки местами. Производит термообработку газовой горелкой сварных стыков после сварки, читает чертежей особо сложных сварных пространственных металлоконструкций.</p> <p>Место выполнения работы в в.п. Тенгиз. Вахта 28/28</p>

Количество вакансий 5

Требования к соискателю

Стаж по специальности	3 года
Профессиональные навыки	Газовая сварка; Электросварка на автоматических и полуавтоматических машинах; Контактная сварка;
Уровень образования	техническое и профессиональное
Знание языков	Казахский - высокий уровень Русский - высокий уровень
Личные качества	Ответственность; Пунктуальность; Аккуратность;

Информация о предприятии

Количество работников	402
Контактное лицо	Куспанова Гульфара
Регион предприятия	Атырауская область / г. Атырау
Адрес предприятия	Әбілқайыр Хан Даңғылы 2/6